

**临海市双羽家居用品厂年产 20 万只电动车  
轮毂和 5 万只汽车马达外壳技改项目  
竣工环境保护验收报告**

**其他需要说明的事项**

2018 年 3 月

# 前言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将建设单位需要说明的具体内容和要求梳理如下：

## 1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

### 1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，落实了污染防治措施。项目环评对项目废水、废气、噪声、固废提出来了对应的防治措施，项目实际总投资约 134 万元，环保预计投资 17 万元。

### 1.2 施工简况

本项目施工建设过程中严格实施环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护措施。

### 1.3 验收过程简况

本项目于 2006 年 11 月完成项目环境影响评价报告表（委托杭州清雨环保工程有限公司），2017 年 4 月，临海市环境保护局对该项目进行批复（临环管[2017]41 号）。项目废水委托台州市环源环保工程有限公司设计了一套废水处理设备，目前厂区各环保设备正常运行。2017 年 6 月，杭州清雨环保工程有限公司对本项目进行了环境监理。2017 年 7 月委托浙江科达检测有限公司，对本项目建设内容进行验收工作及出具验收监测报告，同时企业对内部就环保相关手续及设施进行自查。2017 年 7 月 18 日、2017 年 7 月 19 日对该项目进行现场监测。后因环保验收政策变化，暂未验收。2018 年 3 月 30

日，根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、项目环境影响报告和审批部门审批决定等要求，组织本项目竣工验收，验收组由建设单位、环评单位、验收监测单位和专业技术专家等人组成。与会专家等人共同踏勘了现场，听取了建设单位对项目进展情况、验收监测报告编制单位对环保验收及环保设施监测情况的详细介绍，经认真质询，同意通过验收并提出后续要求如下：

1、进一步完善厂区清污分流及相关防腐防渗措施，加强废气收集、规范厂区各项环保设施的运行管理制度并定期监测，确保“三废”温度达标排放。

2、加强环境风险防范管理，偶像控制风险事故造成的环境污染、降低环境处理设施的整治并建立长效环保管理制度。

3、加强现场管理，落实专人负责厂区环保管理，保持表面车间，生产车间处理设施的整治并建立长效环保管理制度。

4、根据相关要求，进一步完善环境监理、监测等报告。

## **2 其他环境保护措施的实施情况**

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

### **2.1 制度措施落实情况**

#### **(1) 环保组织机构及规章制度**

本公司环保建立了企业内部环保组织机构，根据环保部门对本项目的要求，本公司将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理

的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

#### (2) 环境监测计划

公司按环保要求每年对废气排放口及废水排放口各污染因子进行监测。

### **2.2 配套措施落实情况**

#### (1) 区域削减及淘汰落后产能

本项目无相关内容

#### (2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目无相关内容

### **2.3 其他措施落实情况**

本项目无相关内容

## **3 整改工作情况**

根据会上后续要求，积极落实整改。加强各类废水的收集管理，对危废仓库进行整改，做好防渗防漏措施，及标识粘贴工作。