

**台州俊中汽车配件有限公司年产 800 万套
汽车发动机支架项目（先行）竣工环境保护
验收**

其他需要说明的事项

2018 年 12 月

前言

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，“其他需要说明的事项”中应如实记载的内容包括环境保护设施设计、施工和验收过程简况，环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施的实施情况以及整改工作情况等，现将我公司需要说明的具体内容和要求梳理如下：

1 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

1.1 设计简况

本项目执行了环境保护“三同时”制度，委托中环联新（北京）环境保护有限公司在环评编制阶段，对项目废水、废气、固废、噪声等污染源进行分析，提出相应的防治措施，并通过台州市环境保护局开发区分局的审批，批文号为台开环建[2018]18号。项目总投资概算为200万元，其中环保概算投资为46万元，主要包括废气防治措施（废气收集管路铺设、电泳废气处理设施建设）20万元，废水防治措施（废水处理设施建设、废水收集管路）20万元，噪声防治措施（各项降噪防噪措施）1万元，固废防治措施（固废堆场建设、固废处置）5万元。

1.2 施工简况

本项目废气方面委托浙江美地环境科技有限公司设计并安装了一套电泳废气处理设施（处理能力15000m³/h，“水喷淋+干式过滤塔+低温等离子处理机”的处理工艺）；废水方面同样委托浙江美地环境科技有限公司设计并安装了一套废水处理设施（处理能力30t/d）；对项目固废堆场进行建设，做好各项防渗防漏措施。施工

建设过程中项目严格落实了环境影响报告书及其审批部门审批决定中提出的环境保护措施。

1.3 验收过程简况

本项目原部分投入生产，属未批先建项目，台州市环境保护局集聚区分局要求责令停产（台集环罚[2017]42号），并做好相应环保审批手续。环评审批后，企业积极落实环保“三同时”验收工作，由于机加工工序及喷塑工艺委外，目前对项目进行先行验收。验收监测期间，配套的环保设施基本可正常运行。

因我公司不具备能力进行验收监测的能力，再进行筛选比较后，我公司委托浙江科达检测有限公司（检验检测机构资质认定证书编号161112341694）进行本项目的验收监测。2018年8月23日，浙江科达检测有限公司根据环境影响报告表、环评批复、环保设计方案等材料对项目现场进行核查，明确各环保设施正常运行，项目主体工程及辅助工程符合项目环保验收的条件后，于2018年9月10日、2018年9月11日对项目所在地各环保设施、厂界等进行监测，并编制了验收监测报告。

2018年12月6日完成送审稿报告，根据《建设项目环境保护管理条例》，《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号等法律法规技术规范，组织本项目竣工验收，验收组由我公司、验收监测单位、环评单位、环保工程单位和专业技术专家等人组成。验收组踏勘了现场，听取了各单位验收工作的详细介绍，同意通过验收并提出后续要求如下：

对监测单位的要求：

1、监测单位按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，进一步完善报告内容，进一步核实废水、废气排放标准，

核实项目用水量及废水排放量，核实固废产生和处置情况，完善附图附件。

对建设单位的要求

1、加强工艺废水的收集工作，加强废水、废气处理设施的日常运行和管理，完善处理设施运行台账。

2、加强危险废物台账管理，严格执行危废转移联单制度。

3、加强环境风险防范管理，有效控制风险事故造成的环境污染。

1.4 公众反馈意见及处理情况

本项目环评编制期间、环保设施施工及验收期间均未收到公众投诉情况。

2 其他环境保护措施的实施情况

环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护措施主要包括制度措施和配套措施等，现将需要说明的措施内容和要求梳理如下：

2.1 制度措施落实情况

（1）环保组织机构及规章制度

本公司环保建立了企业内部环保组织机构，其中环保负责人由总经理担任，专职环境保护管理人员由企业文员担任，负责企业环境工作的日常管理；根据环保部门对本项目的要求，本公司将继续加强管理力度，无条件的执行环境保护管理的要求，进一步强化各项管理制度，加强岗前培训，提高每位职工的环保意识，确保环保措施长期稳定有效。

（2）环境风险防范措施

我公司积极落实各项应急措施，编制了突发环境污染应急预案。

（3）环境监测计划

未了解废水废气处理设施运行状况，确保废水处理设施达标排放，将定期对项目废水废气进行监测。

2.2 配套措施落实情况

(1) 区域削减及淘汰落后产能

对本项目排放的氮氧化物、化学需氧量及氨氮以购买相应的排污权，合法排污。

(2) 防护距离控制及居民搬迁

本项目无相关内容，项目周边 200 米内无敏感点。

2.3 其他措施落实情况

本项目无相关内容。

3 整改工作情况

我公司再验收监测前将欠规范的危废堆场进行完善：对地面及墙裙涂上防渗漆，设有导流沟及收集槽，做好防渗防漏工作。危废仓库密闭可上锁，钥匙有专人保管，完善危废台账记录，做好危废堆场固废标签的粘贴工作。

根据验收会上意见，我公司将做好废水废气环保设施的日常运行和管理，将严格执行危废转移联单制度；加强员工环保意识，有效控制风险事故造成的环境污染。